



正面図



上面図



扉下部に20cm以上の空間が必要です。
確保できない場合、強化ヒンジで
再見積となります。